



ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

สืบเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 และภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจสอบประเมินความปลอดภัย และความพร้อมในการใช้งานของโครงสร้างอาคาร ทุกพื้นที่ในบริเวณมหาวิทยาลัยโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร จากการตรวจสอบโครงสร้างหลักของอาคารภายในมหาวิทยาลัย พบว่ามีความแข็งแรง ปลอดภัย และอยู่ในสภาพปกติ พบเพียงรอยร้าวภายนอกทั่วไป ดังเช่นอาคารต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพปกติได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร และสามารถใช้งานได้ตามปกติ อย่างปลอดภัย มหาวิทยาลัยจึงให้มีการจัดการเรียนการสอนในสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2568

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2568

(ดร.ฉัทวุฒิ พิษผล)

อธิการบดี